

DRIFTSKONTROL

Vig Lyng Vandværk
Ærtemosevej 2
4560 Vig

Analyserapport nr. 20160810/002
 10. august 2016
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)




Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *			Prøvested: Alex Slamsugning Rønnehøjvej 5	
Temperatur	17,0	°C	Prøvedato: 2016-08-08 Kl. 11:12	
Lugt	Ingen lugt		Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5	
Smag	Normal			
Farve	Ingen			
Udseende	Klar			

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH		7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	mS/m		79,2	>30	DS/EN27888	2%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,002	0,1	DS/EN 26777	1.5%
Ilt	O ₂	mg/l	9,8	> 5	DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015)


 Morten Due, civ. ing.