

SÆRLIG DRIKKEVANDSKONTROL

Analyserapport nr. 14066

10. maj 2011

Blad 1 af 1

Vig Lyng Vandværk
 Dianasvej 9
 Hønsinge Lyng
 4560 Vig

Kopi til:
 Odsherred Kommune
 GEUS (Jupiter)




Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *				Prøvested : Rentvand, værk		
Temperatur ved prøvetagning 7.7°C				Opfølg af 5. april		
				Prøvedato : 02.05.2011 kl. 11:13		
				Prøvetager : Lab. (DS/ISO5667-5)		
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE S_r
FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE S_T
Jern	Fe	mg/l	0.05	0.10	DS225	4%
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	<0.05	0.05	SM 418B	3%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	<0.01	0.01	DS/EN 26777	1.5%

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering



Morten Due, civ.ing.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
 i.m.: Ikke målelig S_T og S_r : Måleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010)